



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor služby dopravní policie

PCR06ETRpo92186401



Č.j.: KRPB-490-5/ČJ-2019-0600DP-SED

Brno 27. prosince 2019

Počet listů: 1

Příloha: 1/el. dokument

„dle rozdělovníku“

Podnět k doplnění svislého dopravního značení pro zajištění bezpečnosti silničního provozu v oblasti ul. Řečkovická ve městě Brně – dle § 15 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Policie ČR, jako orgán státní správy, vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v kontextu výkonu činností dle § 124 odst. 9 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zasílá tento podnět. Konkrétně v souvislosti s obdrženou e-mailovou komunikací od Ing. Milana Devery – viz příloha. Následně byl v rámci koordinační pracovní skupiny ze strany Policie ČR dotazován zástupce Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Ing. Jan Kaucký – vedoucí oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ve vztahu zda předmětnou nesrovnalost v dopravním značení Odbor dopravy Magistrátu města Brna nějak řeší. Rovněž v dané věci byl vytěžen Ing. Vladimír Smutný z Odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Výše jmenovaní uvedli, že doposud tuto záležitost neobdrželi k řešení a neví o ní.

Zástupci našeho odboru provedli místní šetření, na základě kterého bylo zjištěno:

- nesprávné vyobrazení na dodatkové tabulce pod svislou dopravní značkou č. P4 na sjízdné rampě ze silnice I. třídy č. 43 ve směru od Svitav;
- špatná rozpoznatelnost dopravní značky č. B 24b způsobená okolní bující zelení a chybějící označení hlavní pozemní komunikace ve směru jízdy po ul. Řečkovická z Ivanovic na Mokrou Horu;
- nevhodnou polohu sestavy svislého dopravního značení č. P2 + č. B 24a – absenci dodatkové tabulky zobrazující skutečný tvar křižovatky
- nesprávně provedené hmatové prvky pro osoby slabozraké a nevidomé v prostoru přechodu pro chodce v ústí sjízdné rampy od Svitav. Na tuto závadu jsme upozorňovali již v roce 2017 v rámci stavební akce „Silnice č. I/43, Brno – MUK Hradecká, projektová dokumentace – oprava krytu vozovky“.

Zlepšení dopravní situace v dané lokalitě lze řešit:

- odstraněním přerostlé zeleně;
- doplněním dodatkových tabulek se skutečným tvarem předmětné křižovatky;

Kounicova 24
611 32 Brno

www.policie.cz

Tel.: +420 974 621 259
Fax: +420 974 622 551
Datová zpráva: iyda16a

- posunem sestavy svislého dopravního značení č. P2 + č. B 24a blíže k okružní křižovatce před OC Globus;
- provedením prvků pro osoby nevidomé a slabozraké dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, včetně prováděcích předpisů.

Vyzýváme níže uvedené úřady k provedení potřebných kroků pro zlepšení dopravní situace v dané lokalitě, z důvodu eliminace dalších následků v souvislosti se silniční dopravou.

Informaci jaké kroky jste v předmětné věci učinili zašlete do 40 - kalendářních dnů k našemu č.j.

Zpracoval: kpt. Ing. Josef Tichý
vrchní komisař
tel.: 974 623 194


plk. Ing. Jindřich Rybka BA.
vedoucí odboru


Rozdělovník:

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno, IČ: 44992785;
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337.

Dále obdrží:

Libor Čuma - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581;
Miloš Buček - Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Stýřice, IČ: 60733098;
Ing. Milan Devera - Českomoravská asociace dopravního značení z.s., Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4, IČ: 70840504;
Jana Vítková – jana.vitkova1@email.cz.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ODBOR SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24



Ing. Milan Devera
Českomoravská asociace dopravního
značení z.s.
Pikovická 244/17
147 00 Praha 4